


德州实华化工有限公司

单一来源采购结果审批表

编号:

采购项目名称	泰安分公司盐泥注井泵 (P201B) 维修保养							
项目类别	工程类 <input type="checkbox"/> 服务类 <input type="checkbox"/> 物资类 <input checked="" type="checkbox"/>							
供应商名称	湖南三昌泵业有限公司							
采购价格	12.6 万元 (大写: 壹拾贰万陆仟元整) (单价的总价。以单价为准, 返厂解体后以实际更换数量结算签订合同。)							
采购项目描述	泰安盐泥注井泵 (P201B) 维修保养: 更换轴承和机封; 拆解泵体, 检查轴套、叶轮、节流套, 对磨损件进行更换; 检查泵轴挠度, 如存在问题进行修复; 注泥泵转子部做动平衡试验, 并出具检维修报告。							
	序号	产品名称	型号规格	材质	单位	易损数量	单价 (元)	备注
	1	导叶套	ZDF100-80*6 (P)	2205	件	4	1490	
	2	轴承 (前)	ZDF100-80*6 (P)	SKF	件	1	1820	
	3	轴承 (后)	ZDF100-80*6 (P)	SKF	件	2	1820	
	4	轴套 (集装式)	ZDF100-80*6 (P)	2205	件	2	5343	
	5	进水段轴套	ZDF100-80*6 (P)	2205	件	1	1764	
	6	首密封环	ZDF100-80*6 (P)	2205	件	1	1932	
	7	中密封环	ZDF100-80*6 (P)	2205	件	5	1596	
	8	中节流套	ZDF100-80*6 (P)	2205	件	1	7050	
	9	次进节流套	ZDF100-80*6 (P)	2205	件	1	7050	
	10	中节流轴套	ZDF100-80*6 (P)	YN10	件	1	5842	
	11	次进节流轴套	ZDF100-80*6 (P)	YN10	件	1	5842	
	12	O 型圈	ZDF100-80*6 (P)	橡胶	件	20	40	
	13	机封	ZDF100-80*6 (P)	2205	套	2	5700	
	14	叶轮	ZDF100-80*6 (P)	2205	件	3	6720	
15	轴	ZDF100-80*6 (P)	17-4PH	根	1	35136		

	16	骨架油封	ZDF100-80*6(P)	氟橡胶	个	3	58	
	17	导叶	ZDF100-80*6(P)	2205	件	3	6935	
	18	维修费	ZDF100-80*6(P)	2205	台套	1	30000	含往返运费、拆检费、动平衡费
采用单一来源采购方式的理由	泰安盐泥注井泵 (P201B) 维修保养需要与原泵配套并保持一致性, 需从原供应商湖南三昌泵业有限公司处添购服务, 否则影响设备配套要求, 符合单一来源第 (5) 种情形。							
单一来源采购评审意见及评审小组成员签字:								
								
年 月 日								
备注:								

说明: 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以采用单一来源方式采购: (1) 涉及国家安全、国家秘密; (2) 因特殊设计、专利产品、新技术推广、首台套、商业秘密使得所购物资或服务的来源渠道单一; (3) 客户指定外委服务等特殊业务模式条件限制, 有且仅有一家供应商可供选择; (4) 发生突发紧急事故抢修或抢险救灾等不可预见的紧急情况, 不能或来不及从其他供应商采购; (5) 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 否则将影响施工或者功能配套要求。添购是在原有采购项目上增加或者改进, 而不是新购置一种物资、服务或者新建工程; (6) 需要委托特定领域具有领先地位的机构或者自然人提供服务。